

فلزیاب های پیشرفته گالکسیار
با امکانات ویژه

ECR5000

GALEXAR.COM



معرفی برند گلکسار

گلکسار عنوان برند فلزیاب های تولیدی شرکت فنی مهندسی کادوس است ، این شرکت سابقه ای بیش از ۳۰ سال در زمینه تولید انواع لوازم صنعتی را با خود به دوش میکشد

فلزیاب های گلکسار تمام اتوماتیک و هوشمند بوده و امکانات بسیار زیادی را در اختیار اوپراتور قرار میدهد تا وی بتواند در نهایت سرعت و سادگی به کاوش بپردازد

گلکسار فلزیابی پیشرفته و قابل رقابت با بهترین برندهای جهانی است که با قیمتی معقول و مناسب عرضه میشود

محصولات گلکسار دارای ۲ سال گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش عالی میباشد

فلازیاب های گلکسار با امکانات ویژه



چهار ساعت آموزش اوپراتوری و تست هنگام خرید در شرایط مختلف



۲ سال گارانتی به همراه ده سال خدمات و پاسخگویی به سوال های اوپراتوری شما



GALEXAR
.com




امکانات ویژه فلزیاب های شرکت گلکسار:

بالанс و تنظیم های اتوماتیک و هوشمند

فقط با فشار یک دگمه فلزیاب تمامی تنظیم ها از جمله بالанс - تریشولد - تفکیک وغیره را بصورت اتوماتیک و هوشمند تنظیم میکند تا شما بدون نگرانی از کاهش عمق جستجو (بر اثر تنظیم اشتباه بالанс و یا شرایط محیطی مثل انواع خاک - سنگ - آب وغیره) بتوانید از حداکثر قدرت فلزیاب استفاده کنید

توجه: هنگام بالанс باید از فلزات مختلف مثل بیل و خودرو وغیره دور باشید حالا اگر فلزی زیر خاک باشد و شما متوجه آن نشده باشید و روی آن بالанс کنید عمق کاوش فلزیاب بسیار کاهش میابد ولی در فلزیاب های گلکسار بدلیل استفاده از **بالанс هوشمند** فلزیاب بصورت اتوماتیک و هوشمند متوجه خطا شده و با دادن علامت اخطار شما را از وجود این خطا باخبر نموده و هم زمان خودش بصورت اتوماتیک تمامی تنظیم های دستگاه را میزان میکند



سیستم تنظیم پر سرعت

هر زمان که فلزیاب نیاز به تنظیم داشته باشد با فشار دگمه ریست فلزیاب ظرف مدت یک ثانیه تنظیم و آماده کار میشود



نداشتن منو و کار کرد آسان حتی برای افراد تازه کار

با توجه به **اتوماتیک و هوشمند بودن** و امکانات فراوان کار با فلزیاب های گلکسار بسیار ساده است ضمن اینکه ما همیشه آماده پاسخگویی به سوال ها و رفع مشکلات اوپراتوری شما عزیزان مصرف کننده هستیم و شما با اطمینان کامل و بدون نگرانی میتوانید در همه شرایط از تمام امکانات و قدرت فلزیاب استفاده کنید

تفکیک فلزات و ذباله های بزرگ سطحی مثل آهن بزرگ و قوطی بصورت تصویری هنگام کار با فلزیاب پس از شناسایی فلز برای فلزات آهنی تصویر میخ  و برای فلزات غیر آهنی مثل طلا و نقره تصویر کوزه  بروی صفحه نمایش ظاهر شده و همزمان صدای فلزیاب هم تغییر میکند

این موضوع به شما کمک میکند تا شما بدون نگاه کردن به صفحه نمایش فلزیاب هم بتوانید نوع فلز را شناسایی کنید

شناسایی فلز برای فلزات آهنی تصویر میخ



شناسایی فلز غیر آهنی مانند طلا تصویر گوره



همچنین برای فلزات آهنی بزرگ تصویر نعل  و برای فلزات غیرآهنی بزرگ مانند قوطی و پوست آبمیوه که در عمق کمی قرار دارد تصویر قوطی  روی صفحه نمایش ظاهر میشود

تصویر قوطی برای فلزات غیرآهنی بزرگ در عمق کم



تصویر شناسایی فلزات آهنی بزرگ در عمق کم



نمایش عمق تقریبی فلز زیر خاک بصورت تصویری

نمایش تمامی اطلاعات و علائم بصورت تصویری کمک زیادی به اوپراتور میکند زیرا اگر مشکل بینایی دارید و یا به زبان انگلیسی آشنایی ندارید نمایش علائم بصورت تصویری کمک زیادی به شما میکند.

از آن گذشته وقتی هنگام شب خسته و خواب آلوده هستید ممکن است متوجه نوشته های روی صفحه نمایش فلزیاب نشوید ولی نمایش تمام علائم و اخطار ها بصورت تصویری کمک بسیار زیادی به شما میکند

۹ مرحله فیلتر جهت حذف ذرات - مواد معدنی - فلزات کوچک و لرزش دست

از فیلتر ۵ الی ۱۴ برای حذف سیکنال های مزاحم تولید شده لرزش دست و یا ذرات استفاده میشود

F₀ F₁ F₂ F₃ F₄

از فیلتر ۵ الی ۹ برای حذف فلزات کوچک مثل میخ استفاده میشود

F₅ F₆ F₇ F₈ F₉

امکانات ویژه جهت کار بر روی دیوار قلعه و یا خانه

حذف سیم و میخ ریز موجود در دیوار جهت شناسایی فلز بزرگ پنهان شده

امکان ویژه برای کار بر روی دیواره کوه که کار جستجو بر روی دیواره کوه را ساده و خطای

اوپراتور را کاهش میدهد

امکان ویژه برای کار در داخل چاله و قبر ها

گاهی یک تکه فلز کوچک مثل یک سکه کوچک در عمق ۵۰ سانتی زیر خاک قرار دارد و کاملا پوسیده و پودر شده و شما پس از حفاری متوجه آن نشده و بیهوده چندین متر حفاری میکنید بهتر است هرنیم یا یک متر حفاری داخل چاله را تست و از وجود مال داخل ان مطمئن شوید اما اغلب فلزیاب های موجود در جهان قادر به انجام این کار نیستند ولی فلزیاب های گلکسار قادر است بدون خطا داخل - کف و دیواره های چاله یا قبر را جستجو کند حتی اگر داخل چاله یا قبر پر از آب شده باشد

فلزیاب های گلکسار به راحتی داخل **باتلاق - برف - اب و حتی داخل آب رودخانه** یا روی رودخانه کار میکنند و به مواد معدنی مثل سیلیس و اغلب مواد و سنگ های معدنی حساس نیست هنگام تست فلزیاب گلکسار را با یک سنگ معدنی سیلیس بزرگ تست میکنیم تا از صحت این موضوع اطمینان حاصل کنید

با فلزیاب های گلکسار حتی میتوانید زیر برق و یا نزدیکی برق فشار قوی هم بدون مشکل کار کنید

ثبت بسیار بالا هنگام کار

ثبت کاری بالای فلزیاب های گلکسار باعث کاهش بسیار زیاد سیگنال های مزاحم و خطا میشود همچنین وجود انواع فیلتر های پیشرفته نرم افزاری باعث شده حرکت سریع دیسک به چپ و راست هیچگونه سیگنال خطایی ایجاد نکند

توجه: در اغلب فلزیاب ها باید دیسک جستجو را به آرامی به سمت چپ و راست حرکت دهید تا سیگنال خطایی تولید نشود حتی با یک برخورد کوچک دیسک به شاخه یا سنگ سیگنال خطاییجاد میشود، ولی این اشکال در فلزیاب های گلکسار وجود ندارد و شما میتوانید به سرعت کاوش یک زمین بزرگ را تمام کنید

شش مرحله کیم

این قابلیت به شما در پیدا کردن مال های بزرگ که گاز زیادی تولید کرده کمک میکند همچنین بتوانید در داخل سوراخ های تنگ نقطه اصلی و دقیق را برای حفاری پیدا کنید


امکانات ویژه حفاری

هنگام حفاری ممکن است با زدن آخرين کلنگ یک جام یا مجسمه باستانی با ارزش را نابود کنید
فلزیاب های گلکسار دارای امکاناتی است که نزدیک بودن به فلز را به شما نشان میدهد
تا با یک اشتباه تمام زحماتتان از بین نرود

شش ساعت کار مداوم بدون کاهش عمق

اغلب فلزیاب ها باتری پر قدرت خوبی دارند ولی با کاهش ولتاژ باتری، قدرت کاوش یا عمق زنی آنها کاهش پیدا میکند ولی فلزیاب های گلکسار با کاهش باتری عمق زنی آنها کم نمیشود و در هر زمین و هر شرایطی ۶ ساعت کار مداوم با عمق ثابت را تضمین میکند

همچنین امکانات دیگر مثل نمایشگر میزان باتری روی صفحه نمایش -شارژ اتوماتیک باتری کنترل شدت و قدرت نور صفحه و صدای فلزیاب و ذخیره تنظیمات دستگاه



ذخیره تنظیمات دستگاه این امکان را به شما میدهد که تا با هر بار روشن کردن فلزیاب مجبور به تنظیم مجدد آنها نباشد

دسته فلزیاب کاملا از جنس پلاستیک محکم است - توجه کنید که دسته های فلزی کار در داخل چاله - سوراخ ها و مکانهای تنگ را مشکل میکند به همراه داشتن این دسته خطا و خستگی شما را کاهش و دقت شما را بالا میبرد



دیسک ۳۵ سانتیمتری و یک دیسک تا شو که به ۵۵ و ۹۰ سانتیمتری تبدیل میشود تا حمل و مخفی کردن آن آسان باشد همراه فلزیاب گلکسار است همچنین یک عدد هدفون، سی دی و کاتالوگ فارسی و کوله پشتی مخصوص که تمام لوازم داخل آن جا میگیرد نیز شامل متعلقات دستگاه میباشد



آموزش اسکن تصویری بدون نیاز به لپتاب با دقت بالا

به دلیل ثبات بالا و امکانات خاص شما میتوانید از فلزیاب های گلکسار مانند یک اسکنر تصویری با دقتی بالاتر از فلزیاب های تصویری استفاده کنید این روش بطورت کاملا دقیق و عملی به شما آموزش داده میشود

عمق کاوش فلزیاب چقدر است؟

درباره عمق کاوش زیاد سوال میشود همه میپرسند عمق مفید فلزیاب های گلکسار چقدر است؟
باید بگوییم جواب به این سوال کمی مشکل است چرا که نظر افراد متغارت است
ما سعی میکنیم اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار بدهیم تا خودتان بسته به سلیقه و نظر خودتان
عمق مفید را بدست آورید

عمق کاوش فلزیاب به سه عامل بستگی دارد

اول بزرگی دیسک جستجو برای مثال فلزیاب گلکسار با دیسک ۳۵ سانت حداکثر ۲۰ متر و ۲۰ سانت
و با دیسک ۵۵ حدود ۳ متر و ۲۰ سانت و با لوپ یا دیسک تا شو ۹۰ حدود ۵ متر
و با لوپ یک و نیم در یک و نیم متر بالای ۵ متر عمق کاوش حداکثر عمق کاوش فلزیاب میگویند

عامل دوم بزرگی فلز زیر خاک است

برای مثال هیچ فلزیابی نمی تواند یک سکه را در عمقی بیشتر از ۵۰ الی ۶۰ سانت پیدا کند و هر چه فلز بزرگتر میشود عمق کاوش یا شناسایی آن فلز هم بیشتر میشود برای مثال یک کاسه ۲۰ در ۲۰ سانت با دیسک ۵۰ حدود یک متر و ۲۰ و بالوب ۹۰ حدود یک متر و ۵۰ قابل شناسایی است

عامل سوم این است که این فلز چند سال زیر خاک بوده است؟

هر چه مدت زمانی که فلز زیر خاک بوده بیشتر شود عمق کاوش بیشتر میشود برای مثال اگر یک سکه را در عمق یک متری قرار بدهیم هیچ فلزیابی نمی تواند آن را شناسایی کند، ولی اگر این سکه حدود چند هزار سال زیر زمین قرار داشته باشد ممکن است به راحتی در عمق یک متری هم شناسایی شود چون در این مدت که سکه زیر خاک بوده با مواد معدنی ترکیب شده و هاله ای به دور سکه ایجاد میکند که باعث بالا رفتن قدرت کاوش فلزیاب میشود به صورت رایج این موضوع به گاز طلا و نقره معروف است در این حالت ممکن است عمق کاوش دو تا سه برابر افزایش پیدا کند

در صفحه زیر میزان عمق زنی مدل ECR5000 برای فلزات جدید را مشاهده میکنید

فلزات مختلف	فیلتر	دیسک ۳۵	دیسک ۵۰	لوب ۹۰	لوب ۱/۵ متری	
	F1 F3	F1 35 F3 25	35 سانتی متر 25 سانتی متر	29 سانتی متر 15 سانتی متر	F1 20 F3 15	
	F1 F3	F1 35 F3 25	45 ~ 50 سانتی متر 35 ~ 45 سانتی متر	35 ~ 40 سانتی متر 25 ~ 35 سانتی متر	F1 25 F3 20	
	F1 F3	F1 80 F3 70	80 سانتی متر 75 سانتی متر	90 سانتی متر 77 سانتی متر	F1 100 F3 90	
	F1 F3	F1 55~60 F3 45~55	65~70 سانتی متر 55~60 سانتی متر	F0 75~80 سانتی متر F2 65~70 سانتی متر	F0 65~75 F1 60~65 F3 55~60	
	F1 F3	F0 110 F1 100 F3 90	110~115 سانتی متر 100~105 سانتی متر	F0 150~160 سانتی متر F2 145~150 سانتی متر	F1 165 F3 152	
	F1 F3	F0 140 F1 130 F3 120	F1 145~155 F3 130~140	F0 240~250 F2 190~200 F3 180~185	F0 255~270 F2 230~240 F3 210~220	
	F1 F3	F0 175 F1 165 F3 160	F1 200~210 F3 185~190	F0 280~300 F2 265~270 F3 255~260	F0 330~340 F2 320~330 F3 260~270	
	F1 F3	F1 150 F3 140	F1 170~175 F3 155	F0 240~250 F2 220~240 F3 220~230	F0 270 F2 260 F3 240	
		F0 110 F1 100 F3 90	110~115 سانتی متر 100~105 سانتی متر	F2 150~160 F3 145~150	F2 145 F3 140	
	F1 F3	F1 90 F3 80	F1 100 F3 90~100	125 115~120	F1 125 F3 115~120	
		2/2	3/2	4/7	بیشتر از 5 متر	

توجه:

برای فلزاتی که سالها زیر زمین دفن شده اند عمق کاوش 40 درصد الی دو برابر افزایش میابد

همواره میتوانید از طریق راه های زیر با ما در ارتباط باشید :



0911 931 4595

0937 381 9412

فروش و پشتیبانی:



galexarco@Gmail.com

ایمیل:



@galexarco

0911 833 5033

تلگرام: